


Gewebte Hebebänder aus Chemiefasern sind der Benutzung zu entziehen bei


- Garnbrüchen/Garnschnitten im Gewebe von mehr als 10 % des Querschnittes des Hebebandes (Bild 4-1),

*Bild 4-1: Unzulässiger Einschnitt an der Oberfläche*




- Beschädigung der tragenden Nähte (Bild 4-2),

*Bild 4-2: Unzulässiger Einschnitt an der Hebekante*



- Verformung durch Wärmeeinfluss (Reibung, Strahlung – Bilder 4-3 und 4-4),

*Bild 4-3: Durch Wärmeeinfluss beschädigte Oberfläche*



*Bild 4-4: Durch heißen Span beschädigte Oberfläche*



- Schäden infolge der Einwirkung aggressiver Stoffe.